

Großbaumsicherungen mit CrownTex®-Gurten, in Kombination mit MantaRay®-Erdankern, sind weitere erprobte Anwendungsgebiete. So haben z.B. Naturdenkmäler die Möglichkeit, der Umwelt erhalten zu bleiben. Fragen Sie uns, wir beraten Sie

gern.





## **CrownTex**® - Kronensicherung: Technische Daten

Breiter, hochfester Polyestergurt, ähnlich DIN 61360, UV-stabil Innenliegend mit Dehnungselement und Klemmschloß, UV-stabil Stammumfang am Anschlagpunkt + 20% (lieferbar in 5 cm Schritten) Befestigungsgurt: Gurtlänge:

Haltegurtbreite	Nutzlast	Bruchlast	Einsatzempfehlungen
65 mm	5,5 to	16,5 to	Einsatz bis L: 1,80 m
80 mm	8,0 to	24,0 to	Einsatz ab L: 1,20 m
120 mm	12.0 to	36.0 to	Einsatz bei Naturdenkmälern

CrownTex® Polyester-Hohltau ähnlich DIN 83331, UV-stabil

Tauwerk	Augspleiß/ einfacher Strang	End-zu-End-Spleiß/ endlos als Rundschlinge	Dehnung bei 1 to Belastung
18er Geflecht	4,5 to	8,1 to	11 %
28er Geflecht	6,8 to	12,2 to	5 %

Dimensionierungsvorschläge für Haltegurte und PES-Hohltau

Durchmesser in der Sicherungshöhe	Einbauhöhe (in 2/3 Höhe)	Anzunehmende Last	Verwendung
bis 30 cm	-	< 4 to	Gurtbreite: 65 mm, Tauwerk: 18er einfach
bis 50 cm	10 bis 15 m	4,5 - 8,5 to	Gurtbreite: 80 mm, Tauwerk: 18er endlos, 28er einfach
bis 70 cm	über 20 m	> 9 to	Gurtbreite: 80 mm, Tauwerk: 28er endlos

Die Eigendehnfähigkeit des Polyesterhohltau sorgt nach Beendigung der Belastung dafür, dass sich das Tauwerk auf seine Ursprungslänge zurückzieht.

In der Regel besteht eine Kronensicherung mit dem CrownTex® System aus der Kombination: Breiter hochfester Gurt mit PES-Hohltau. Denkbar sind aber auch andere Verbindungselemente mit entsprechenden Nutz- und Bruchlasten.

## Kontrollempfehlungen

Kontrollintervalle: 4 Jahre Austausch der Seile 8 Jahre

Austausch der Gurte: Nach Bedarf, wenn Funktionalität nicht mehr gegeben ist

## Kontrollcheckliste:

Die Kontrolle der Systeme sollte sowohl allgemeine Fragestellungen der Baumpflege als auch die folgende Prüfung der Komponenten beinhalten:

- Kenntnis des Einbaudatums, letzte Kontrolle Sitz der Haltegurte am Stämmling

- Sicherungsebene Korrosion oder Brucherscheinung am Klemmschloss
- gerissene Fasern der Gurte oder des Tauwerks, die auf Bruchlastminderung schließen lassen
- korrekter Spleiß des Tauwerks. Sind heraushängende Seilenden am Hohlseil erkennbar?